

Pruebas en China y Hong-Kong

Fecha: 19 de Marzo, 2012

Equipo: DYNO MACHINE

Vehículo: VW Golf, 1.4, 37000km, 2011

Producto: RESURS 75g

Dosificación: 150g



RESURS

ANTES

DESPUÉS de
15min

%

Compresión

10.5

12.0

↑ 14 %

Potencia

122.9 HP (4931 RPM)

131.5 HP (4438 RPM)

↑ 7%

Par de torsión

214 N.m (3616 RPM)

224 N.m (3962 RPM)

↑ 4.7%

Lambda

0.925 (2000 RPM)


0.98 (2000 RPM)

Economía de combustible
(hasta 3000 RPM)

Menos de CO, CH
(hasta 3000 RPM)

动力性能检测报告

车牌号码: 粤B723NZ 型号: VWGOLF 1.4T 发动机号码: - 增压: 涡轮增压 车主: - 检验员: - 转
速比: 35.0



项目	功率[HP]	扭矩[N.m]	速度[km/h]	转速[rpm]	检测时间	湿度[%]	温度[o]	大气压力[kap]
扭矩1	108.6	214	103.3	3616	2012-03-19 14:57:00	80	27.0	101
功率1	122.9	177	140.9	4931	2012-03-19 14:57:00	80	27.0	101
扭矩2	124.7	224	113.2	3962	2012-03-19 15:15:11	80	27.0	101
功率2	131.5	211	126.8	4438	2012-03-19 15:15:11	80	27.0	101



Paso 1 - COMPRESIÓN

Con el equipo especial medimos la compresión



ANTES



DESPUÉS




Paso 2 – DYNO TEST: POTENCIA, PAR DE TORSIÓN, LAMBDA

Equipo DYNO registra las características antes y después



Aplicamos 2 envases de Super *RESURS* 75g



Propietario del auto esta satisfecho con los resultados después de aplicación de Super *RESURS*

